

REPLACEMENT D'UN ONDULEUR PHOTOVOLTAÏQUE DÉFAILLANT



SARL SOLEIL VERT

Christian DUBENT

28 Chemin du Belvédère - 13100 Aix en Provence

Tel : 06 59 47 10 56

E-mail : mbienfait@soleilvert.fr

Suite aux orages violents d'août 2018, ce client a constaté que son onduleur, malheureusement hors garantie, ne fonctionnait plus. ce produit n'étant que très peu distribué en France, il a été proposé un onduleur fabriqué par un consortium sino-allemand de marque OMNIK. Pour un prix réduit, cet onduleur de 2 kwc possède une connexion wifi native, ce qui permet maintenant au client d'avoir un tableau de bord et des message d'alerte en cas de dysfonctionnement. L'installation d'origine n'étant pas conforme au guide UTE C15-712, il a en outre été ajouté un coffret de sectionnement côté courant continu

Année de réalisation : 2018

Localisation de la réalisation : 13790 ROUSSET