

RÉVISION COMPLÈTE ET AMÉLIORATION D'UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE GIORDANO



SARL SOLEIL VERT

Christian DUBENT

28 Chemin du Belvédère - 13100 Aix en Provence

Tel : 06 59 47 10 56

E-mail : mbienfait@soleilvert.fr

ce chauffe-eau, installé il y a une dizaine d'années par un 'solariste' GIORDANO aujourd'hui disparu ne fonctionnait plus depuis quelques temps et la pression du circuit primaire solaire était quasi nulle. Il a été procédé:

- au remplacement du câble de sonde capteur solaire (détruit par les rongeurs) en le passant dans une gaine ICTA*
- au déplacement et désaccouplage d'un capteur sur trois, dans notre région trois capteurs accouplés à un ballon 300 litres génèrent systématiquement de grosses surchauffes estivales*
- au remplacement du vase d'expansion du vase solaire*
- A la mise en place d'une unité de rinçage et de remplissage sur le circuit solaire, ce système inexistant à l'origine permet de pouvoir positionner une pompe de charge solaire pour éviter les bulles d'air*
- A la suppression du remplissage via le réseau d'eau sanitaire du circuit solaire, ce type de remplissage étant totalement proscrit;*
- Au nettoyage et remplissage du circuit hydraulique solaire par produit glycolé adapté*

Fichier téléchargé le : 17/05/2025

Réf. 10398

- Aux essais