

REPLACEMENT D'UN ONDULEUR PHOTOVOLTAÏQUE



SARL SOLEIL VERT

Christian DUBENT

28 Chemin du Belvédère - 13100 Aix en Provence

Tel : 06 59 47 10 56

E-mail : mbienfait@soleilvert.fr

Suite aux orages violents d'aout 2018, ce client a constaté que son onduleur, malheureusement hors garantie, ne fonctionnait plus. ce produit n'étant plus fabriqué, il a été proposé un onduleur fabriqué par un consortium sino allemand de marque OMNIK. Pour un prix réduit, cet onduleur de 2 kwc possède une connexion wifi native, ce qui permet maintenant au client d'avoir un tableau de bord et des message d'alerte en cas de dysfonctionnement.

Année de réalisation : 2018

Localisation de la réalisation : 13510 EGUILLES