

RÉFECTION D'UNE INSTALLATION SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE



Cette installation de 3 kwc ne produisait plus depuis plusieurs mois, la panne a été identifiée sur les panneaux d'origine SAINT GOBAIN SOLAR modèle SUNLAP 150 Wc. ce problème connu mais n'ayant pas fait l'objet d'une alerte de l'AQC, a été jusqu'à peu pris en charge par SAINT GOBAIN (la filiale SAINT GOBAIN SOLAR ayant disparu) mais en l'occurrence, malgré plusieurs relances, SAINT GOBAIN n'a pas souhaité donner suite. De guerre lasse, il a donc été décidé de remplacer ces panneaux par mise en place d'un bac acier et de 12 panneaux 285 WC dont 1 a été laissé non branché afin de rester dans les tolérances du contrat EDF OA d'origine. L'onduleur d'origine CONERGY a été conservé

Année de réalisation : 2018

*Localisation de la réalisation : 83140 SIX FOURS
LES PLAGES*

SARL SOLEIL VERT

Christian DUBENT

28 Chemin du Belvédère - 13100 Aix en Provence

Tel : 06 59 47 10 56

E-mail : mbienfait@soleilvert.fr