

DÉPANNAGE D'UN CHAUFFE-EAU SOLAIRE SONNENKRAFT



Ce chauffe-eau ne fournissait plus d'eau chaude et il a été constaté que l'eau était très calcaire, en conséquence, il a été remplacé le mitigeur thermostatique, l'anode magnésium et la résistance électrique. Il est nécessaire, au vu du niveau élevé du calcaire de prévoir à terme un système anti-tartre type AQUABION ou électro-magnétique. La révision du circuit solaire a aussi été faite (remplacement du glycol, introduction d'un produit nettoyant et rinçage, nettoyage des panneaux et vérification de l'étanchéité)

Année de réalisation : 2019

Localisation de la réalisation : 13270 FOS SUR MER

SARL SOLEIL VERT

Christian DUBENT

28 Chemin du Belvédère - 13100 Aix en Provence

Tel : 06 59 47 10 56

E-mail : mbienfait@soleilvert.fr